


Facultad de Veterinaria  
 Planos de ubicación de desfibriladores  
 Hospital, planta 0  
 Recepción consultas



40°26'59.5"N 3°44'26.7"W



MAPA CONTINUACION 7/2019/314'